

Българска академия на науките. Bulgarian Academy of Sciences
Аерокосмически изследвания в България, 8 . Aerospace Research in Bulgaria, 8
София. 1991. Sofia

Особености на трибологичните явления в Космоса

М. К. Кандева, Ю. М. Симеонова*,
Н. Т. Манолов, В. М. Пътев**

Центр по трибология към Технич. университет — София

*Институт за космически изследвания, БАН

**Институт по оптика, София

Трибологията е наука за граничните структури, състояния и свойства на материята, породени от пространствената ограниченност на телата.

Според най-общи представи светът е неизчерпаемо множество от крайни обекти, образуващи единна система благодарение на контактите между тях. При това на контакта трябва да се гледа не само като на взаимодействие между обектите, а и като на самостоятелно образуване със своя структура, субстрат, състояние и кинетика. Трибологията изучава комплексно контакта като обект (трето тяло) и като отношение.

Космическата трибология е съвременно направление, формиращо се на границата между интердисциплинарните науки трибология и космология. Тя изучава ново поколение трибосистеми, т. е. изследва закономерностите на трибологичните явления в условията на космическото пространство, възможностите за тяхното управление и пренасянето им в земни условия. Обект на космическата трибология и техника са процесите на сухо триене и смазване, на износване, повърхностните явления, проводимостта на контактните системи, херметичността на уплътненията и др.

В настоящата статия се анализират представите за процесите и факторите, определящи трибологичните явления, специфични за космическата среда.


Характерните особености на този род явления и системи произтичат от необичайния комплекс от условия, в които те протичат: висок вакуум, радиация, топлинно натоварване, микрогравитация и др.

В земни условия трибопроцесите протичат в среда, насыщена с кислород и водни пари. В Космоса плътността на средата намалява 10^9 — 10^{12} пъти, а влиянието на кислорода и влагата практически се изключва [1]. В резултат от износването и газовата десорбция окисните слоеве от повърхността се изчистват, а липсата на кислород затруднява тяхното възстановяване.

Адсорбционните структури се разрушават и физическият контакт между материалите се нарушава. Това води до оголване на повърхностите и до силно нарастване на адхезионната им активност, резултат от което са интензивното износване и задиране в контакта [2--4].

Отсъствието на конвективен топлообмен при високия вакуум е причина за силно нагряване в контактната зона, вследствие на което се ускорява деструкцията на смазочните слоеве и десорбцията на газове, намалява механичната якост, подпомага се развитието на пластичната деформация, водещо до задиране и зацепване в контакта.

Процесите при триене във вакуум зависят чувствително от структурата на материалите. При въглеродните стомани например адхезията във вакуум е 1,5–2 пъти по-голяма от тази на въздух [3]. Триенето при сплавите също има своите специфични особености. Тук износването се определя главно от концентрацията на легиращите елементи [3–5].



На фиг. 1 е показана зависимостта на износването от степента на вакуума [3]. Наблюдават се три области. Първата е характерна за т. нар. „слабо разреждане на средата“ (до 10 Pa), при която окисният слой върху контактните повърхности има голямо значение (I). При втората (до 1 Pa) започва интензивно разрушаване и трудно възстановяване на окисния слой (II). При третата област е характерна т. нар. „адаптация на триещата се двойка“, при която интензитетът на износване не се променя (III). Съществува спор относно началото на тази област поради влиянието на собственото газоотделение и на състава на остатъчната газова атмосфера; на състоянието на триещите се повърхности, на технологичната предистория на материалите и др.

В космическата техника трибосистемите работят в широк температурен диапазон от -200°C до $+1000^{\circ}\text{C}$. Трибопроцесите, пръвичнощи на „горещо“ са извънредно сложни. Те зависят от много фактори, действуващи едновременно. При силно нагряване се променят якостните свойства на материалите, активизират се десорбцията и дифузията, които променят

състоянието на повърхностните слоеве. Коефициентът на триене f при някои материали намалява при нагряване. Например при триенето на графит по различни метали f монотонно намалява до 1000°C . Тази тенденция се проявява при златото, среброто, медта и при някои бориди и карбиди. При желязото, никела, тантала триенето рязко нараства при нагряване. За редица материали като PbO , MoS_2 , графит с желязо и др. [3] са характерни резки изменения на силата на триене при определени критични температури. Всички тези особености са свързани с протичането на повърхностни явления, зависещи от физико-химичните свойства на трибосистемата и средата, от състоянието на повърхностния слой и др. Нагряването често води до структурни изменения, които влияят върху кинетиката на триенето и износването. В телата със слоиста структура ван-дер-ваалсовите сили отслабват. Това облекчава самоориентирането на структурните блокове в третото тяло, стимулиращо самосмазващото действие [1, 5, 6]. При високи температури смазващите свойства на материалите зависят от „размекването“, от структурните изменения и от дифузията — явления, способстващи адхезията. Тези явления са толкова сложни, че високотемпературните смазки и до днес се създават по емпиричен път [5, 6].

Триологичните явления при силно охладените тела много се различават от тези при нормални условия. Твърдостта и крехкостта нарастват. При металите възникват квантови ефекти, променящи съществено физико-механичните свойства, пряко свързани със структурата [3, 5—8]. Адхезията и тук играе съществена роля при отсъствие на окисление и нарасяне на повърхностната енергия. Анизотропната структура се запазва, което обуславя възможността от самосмазване. Това е особено добре изразено при полимерите с оглед на някои космически приложения. Но при тях е нужна известна предпазливост, защото полимерите са особено чувствителни към температурния фактор [9, 10].

В космическата техника широко се използват титанови сплави, притежаващи добри якостни свойства при ниски температури. Интерес представляват никеловите и мanganовите сплави. Медта при охлаждане не намалява своята пластичност.

Съществен проблем в космическата техника са смазочните материали, особено що се касае до широкия температурен диапазон и температурната цикличност. Затова възможностите за изследователско търсене тук са големи.


За космическата среда са характерни електромагнитните лъчения с широк енергийен спектър и повишената химическа активност на ионизираните газове. Космическите обекти изпитват тяхното комплексно взаействие. Облъчването стимулира химическата, адсорбционната и катализитичната активност на повърхността. Експериментите показват, че при сухото триене на две облъчени стоманени тела износването намалява до 1,5 пъти [3]. При материалите с различни покрития облъчването с бързи електрони повишава износустойчивостта 6 пъти. Електронната бомбардировка при металите предизвиква вторична електронна емисия, топлинно и рентгеново лъчение, различни дефекти.

Радиационните дефекти са най-големи при облъчване с неutronи, при което твърдостта, якостта и други свойства се променят [3, 4]. Експерименталните резултати [11, 12] показват влошаване на антифрикционните свойства при дози на облъчване 10^{18} неutrona на 1 cm^2 и подобряване при по-високи дози. Особено агресивно е действието на далечния ултравиолет. Много чувствителни към радиацията са полимерите [3]. Под действие на йо-

низиращи лъчения в тях възникват химически превръщания, изменения в структурата и във физико-химичните свойства. На повърхността се образува мрежа от нукнатини, нараства склонността им към сленване [3, 6].

Значително с влиянието на газовата среда (аргон, патриеви пари и др.) в условията на радиация. Обща закономерност е повишаването на износостойчивостта с увеличаване коефициента на триене при излъгане.

Независимо от това, че третото тяло по своята природа е граничен обект, за него също са характерни екстремални състояния (свръхслабо триене, свръхниско контактно налягане, свръхвисока или свръхниска контактна проводимост) [1, 13—17]. Свръхслабото триене се наблюдава в условия на свръхвисок вакуум при интензивно облъчване на една от триенците се повърхности с поток ускорени частици (електрони, иони) с доза до 10^{12} erg/g, при които коефициентът на триене f намалява 100 пъти, достигайки стойности при течно триене [1, 13, 15]. Откриващото и изследването на това необичайно явление наруши обикновените представи за триенето, че то главно зависи от свойствата на повърхностните слоеве на твърдите тела с дебелина от норядъка на церавностите, т. е. няколко μ m. Оказва се, че триенето е много фин процес и при определени условия протича в граничен слой с дебелина няколко атомни диаметъра, или хилядни части от височината на микронеравностите. Вторият важен извод е, че ролята на адхезионното взаимодействие с решаваща, особено при големи наговарвания. На фиг. 2 е представено изменението на коефициента на триене f при облъчване на различни смазочни материали, използвани в техниката [1].



Фиг. 2. Зависимост на коефициента на триене от времето при работа във вакуум със и без облъчване при различни материали [1, 13].
1 — MoS_2 ; 2 — графит; 3 — ПТФЕ; 4 — полиетилен

Ефектът „газонепроницаема контактна хлабина“ означава непроницаемост на контактните хлабини с няколко норядъка по-големи от размерите на молекулите на проптичащия газ, при условие че падът на налягането в краищата на контактната зона е по-голям от една критична стойност, характерна за всяко контактно съединение [16].

Спецификата на космическата среда със своето комплексно въздействие е уникална. Тя дава възможност за провеждане на редица нетрадиционни изследвания и за практическо използване на тънки физически ефекти. Чрез радиационни въздействия може да се повиши ефективността на твърдите смазки, да се разработят нови методи за управление на повърхностните свойства на определени материали.

Борбата срещу слепването на андрогените уплътнители и срещу тяхното старесне в открития Космос доведе до създаването на нов клас материали — антифрикционни еластомери. Те се характеризират с малък коефициент на триене, голяма износостойчивост, хидрофобни свойства и повишена съпротивляемост срещу въздействието на средата. Всичко това осигурява надеждна херметичност при космическите обекти.

Трибологичните явления в космическата техника са сложни и многообразни. Тяхното комплексно изследване и практическо усвояване изключва частно-научния подход и изисква обединяване усилията на трибологи и специалисти в областта на космическите изследвания. Доказателство за това е повишеният научен интерес към проблемите на космическата трибология [17], широко дискутирани и на Петия конгрес по трибология, състоял се през юни 1989 г. в Хелзинки [18].

Л и т е р а т у р а

1. Силин, А. А. Трение в космическом вакууме. — Трение и износ, 1, 1989, № 1.
2. Трение, изнашивание и смазка. Справочник (под ред. И. В. Крагельского). Кн. 1. М., Машиностр., 1978, 338—374.
3. Канарчук, В. Е. Адаптация материалов к динамическим воздействиям. Киев, Наукова думка, 1986, 151—174.
4. Дроздов, Ю. Н., В. Г. Павлов, В. П. Пучков. Трение и износ в экстремальных условиях. Справочник. М., Машиностр., 1986, 51—61.
5. Боден, Ф. Н., Д. Тейбор. Трение и смазка твердых тел (пер. с англ.), М., Машиностр., 1986.
6. Силин, А. А. Трение и его роль в развитии науки. М., Наука, 1983.
7. Кемурджян и др. Автоматические станции для изучения поверхностного покрова Луны. М., Машиностр., 1976.
8. Крагельский, И. В. и др. Трение и износ в вакууме. М., Машиностр., 1973, с. 215.
9. Виноградов, В. Г. и др. О трении полимеров в сверхвысоком вакууме, при температурах до 10 К. — Докл. АН СССР, 1971.
10. Белый, В. А. и др. Трение и износ материалов на основе полимеров. Минск, Наука и техника, 1976.
11. Кели, Б. Радиационное повреждение твердых тел. М., Атомиздат, 1979, с. 347.
12. Любарский, И. М., Л. С. Палатник. Металлофизика трения. М., Металлург., 1976, 107—121.
13. Силин, А. А. и др. Эффект аномально низкого трения в вакууме при бомбардировке полиэтилена потоками быстрых атомов и молекул некоторых элементов. — Докл. АН СССР, 1969, № 6.
14. Манолов, Н. Т. Концепция за развитието на трибологията в НРБ до 2000-ата година. С., Техника, 1978.
15. Силин, А. А. Трение и мы. М., Наука, 1987.
16. Манолов, Н. Т. Пневмо-хидравличен метод в трибологията. Докт. диссертация. С., ВМЕИ „Ленин“, 1984.
17. Джост, П. Мировые достижения в области трибологии. — Трение и износ, 1980, № 1.
18. Космическая и вакуумная трибология. — В: Материалы на Петия конгрес по трибологии „ЕВРОТРИБО“, Хелзинки, 1989.

Some peculiarities of the tribological phenomena in space

*M. K. Kandeva, Y. M. Simeonova, N. T. Manolov,
V. M. Patov*

(Summary)

The present paper represents a brief analysis of works concerning the influence of some basic environmental factors determining the nature of the processes friction, wear and lubrication in space. The effect of vacuum, particles fluxes and radiation, high and very low temperatures is discussed, as well as the phenomenon of anomalously low friction in the process of solid state objects contacts under ultrahigh vacuum in the presence of particles radiation.

Environmental factor	Friction coefficient	Wear rate	Lubrication
vacuum	decreases	decreases	no
radiation	decreases	decreases	no
high temperature	decreases	decreases	yes
very low temperature	decreases	decreases	yes
particles fluxes	decreases	decreases	yes